



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xecorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0055-43	FECHA:	3/06/2024



**Modulo 1: Reparacion de Pañuelos**



**Modulo 2: sustitución de chapas**




**Modulo 3: Sustitución de plafoneras y focos**



**Modulo 4: Pinturas en muros interiores y exteriores**



**Modulo 5: Valcones**



**Modulo 6:**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  
E.O.R.M.  
Caserío Xecorral  
Sacapulas, Quiché

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
DIRECCIÓN  
CASERIO XECORRAL  
SACAPULAS, QUICHÉ