

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xecorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0055-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 1: Reparación de pañuelos



Foto 2: Instalación de unidades de luz (cableado, focos)




Foto 3: Suministro e instalación de balcones




Foto 4: Pinturas en muros interiores




Foto 5: Pinturas en muros exteriores




Foto 6: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Caserio Xecorral
 Aldea Parraxtut
 Sacapulas, Quiché
 Firma y sello del Presidente de la O.P.

DIRECCIÓN
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CASERIO XECORRAL
 ALDEA PARRAXTUT
 SACAPULAS, QUICHÉ
 Firma y Sello Director Centro Educativo