

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Xecorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0055-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Reparación de pañuelos




Foto 2: Instalación de unidades de luz (cableado, focos)



Foto 3: Suministro e instalación de balcones



Foto 4: Pinturas en muros interiores



Foto 5: Pinturas en muros exteriores





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Casero Xecorral
Aldea Parraxtut
Sacapulas, Quiché


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO XECORRAL
ALDEA PARRAXTUT
SACAPULAS, QUICHÉ