


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0056-43	FECHA:	18/03/2024



Módulo 1: Pintura en paredes interiores y exteriores



Módulo 1: Sustitucion de lamparas tipo led 2x40



Módulo 1: Susticion de vidrios



Módulo 1: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



MODULO 1: Sustitucion de canal de pvc



PINTURA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

