



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

FRA-FOR-123
Versión 1

ESTUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quiché	MUNICIPIO	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-16-0056-43	FECHA	5/07/2024



Foto 1: Deinstalación de lámina



Foto 2: Aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 3: Cambio de vidrios



Foto 4: Instalación de estructura de soporte de metal



Foto 5: Mantenimiento a puertas



Foto 6: Canal de PVC Yy bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-16-0056-43	FECHA:	5/07/2024



Foto 7: Entechado del depósito de agua



Foto 8: Cambio de puerta



Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 10: Cambio e instalación eléctrica




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

