



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0056-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: pintura general interiores y exteriores




Foto 2: Iluminación eléctrica



Foto 3: Cambio de vidrios




Foto 4: Estructura de soporte de metal



Foto 5: Mantenimiento a puertas



Foto 6: Canal de PVC Yy bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centrorregional





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0056-43	FECHA:	5/08/2024




Foto7: Entechado de depósito de agua



Foto 8: Cambio de puerta



Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto :




Foto :





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPG		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---