


ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PASANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0654-43	FECHA:	18/03/2024



Modulo 1: sustitucion de cableado electrico, planfoneras, lamparas Led, interruptores dobles.



Modulo 2: sustitucion de piso y reparacion del sistema electrico



Foto 3: Servicios sanitarios y sus accesorios, sustitucion de inodoro y tanque.





Foto 4 : mantenimiento a estructura(lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecion, aplicacion de pintura) y sustitucion de unas puertas



Foto 5: Pintura en paredes interiores y exteriores de los 3 modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de datos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---