

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasanep
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0654-43	FECHA:	16/10/2024




Foto 1: Instalación de interruptores



Foto 2: Instalación de inodoros, accesorios y tanques de los servicios sanitarios.



Foto 3: pintura en paredes interiores y exteriores de los tres módulos.



Foto 4: Instalación de piso de granito.



Foto 5: Instalación general de sistema eléctrico



Foto 6: Reparación a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintra y sustitución de unas puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

