



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patulup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0656-43	FECHA:	6/08/2024




Foto1: Lámina troquelada del módulo uno.




Foto 2: Estructura de soporte de metal galvanizado del módulo uno.



Foto 3: Cableado eléctrico, lámparas tipo led, plafoneras e interruptores del módulo uno.



Foto 4: Lámina troquelada, lamparas tipo led, plafoneras y pintura en paredes interiores del módulo dos.



Foto 5: Inodoros instalados del módulo tres.



Foto 6: Lámina troquelada del módulo tres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

