



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PANIMÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0662-43	FECHA:	DEL 21 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Llegado de materiales de remozamiento.



Módulo 2

Foto 2: Sustitución de lamina, sustitución de chapas y mantenimiento de estructura.



Módulo 3

Foto 3: Suministro de balcones de metal, sustitución de chapas.



Módulo 4

Foto 4: Arreglando tubería de drenaje de baños



Módulo 5

Foto 5: Instalando piso ceramico e inodoros en baños de hombres.



Módulo 6

Foto 6: Instalando piso ceramico e inodoros en baños de mujeres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

