



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jocote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0664-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto1: sustitución de sanitario



Foto 2: instalación de lámina troquelada



Foto 3: instalación de bomba sumergible



Foto 4: instalación de focos LEED



Foto 5: instalación de cerámico en cocina



Foto 6: mantenimiento a portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la D



Firma y Sello Director Centro Educativo R

