



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0665-43	FECHA:	29 de mayo de 2024



Foto1: Módulo 1; Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Modulo 1: Fabricación e instalación de ventanas de metal



Foto 3: MODULO I; Sustitución de chapas de las puertas



Foto 4: modulo I: cambio e instalación de deposito de agua



Foto 5: MODULOS I: Reparación de sistema de eléctrico



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

