



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0665-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 1: transportando pila y deposito de agua de pila




Foto 2: deposito de aguap para instalar




Foto 3: instalación de ventanas



Foto 4: instalación de lamina




Foto 5: instalación de energia electrica






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar durante el periodo de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

