



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0665-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto1: sustitución de pila con dos lavaderos




Foto 2: instalación de deposito de agua




Foto 3: ventanas instaladas



Foto 4: techo instalado




Foto 5: instalación de energía electrica



Foto 6: sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

