



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sacacotz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0666-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 1 Módulo 1: Sustrucción de lamina de duralita por lámina troquelada, costanera y canaletas fluviales



Foto 2 Módulo 1: Reparación de ventanas de metal y instalacion de balcones



Foto 3 Módulo 1: Sustrucción de las puertas



Foto 4 Módulo 1: Suministro e instalción de energia eléctrica



Foto 5 Módulo 1: Sustrucción de un lavamano por una pila de dos lavaderos




Foto 6 Módulo 1: Cambio de plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sacacotz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0666-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 7 Módulo 1: Cambio de chimenea de metal por uno de concreto



Foto 8 Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural 