



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 1er. Centro Rio Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0669-43	FECHA:	17 / 07 / 2,024



Foto 1: Modulo 1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 2: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 2: Suministro e instalación de balcones y sustitución de vidrios



Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego Os Luz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

