



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 1er. Centro Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0669-43	FECHA:	08/08/2024



Foto1: Modulo 1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 2: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 3: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Mantenimeinto estructura metálica, módulo 1, 2 y 3

Foto 5: Sustitución de vidrios

Foto 6: Reparación de puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego YsLuv

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

