



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA PARRAXTUT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PARRAXTUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0670-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: MODULO 1 Sustitución de lámina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: MODULO 1 Sustitución de lámparas de 2x40



Foto 3: MODULO 1 Sustitución de vidrios




Foto 4: MODULO 1 Sustitución de tableros de flipones



Foto 5: Modulo 2 Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 6: MODULO 3 Sustitución de planchas de metal 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA PARRAXTUT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PARRAXTUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0670-43	FECHA:	20/06/2024




Foto 7: Sustrucción de accesorios de depósito de agua




Foto 2: Techo corroído por la lluvia y otras situaciones de clima



Foto 3: Lámpara en mal estado




Foto 4: Caja y Flipon deteriorados



Foto 5: Horno y chimeneas deteriorados



Foto 6: Reempazo de vidrios faltantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

