

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapuals
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esucela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0674-43	FECHA:	2/10/2024




Foto1: Módulo 1 Cambio de laminas duralita por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo 1 Suttitucion de cableado, Suttitucion de focos ahorradores , suttitucion de plafoneras y mantenimiento de costaneras




Foto 3: Módulo 1 Suttitucion de tomarriente




Foto 4: Módulo 1 Suttitucion de vidrios



Foto 5: Módulo 1 Suttitucion de puertas



Foto 6: Módulo 2 Suministro e instalacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mutt
Firma y sello del Presidente de la O



Juan Luis
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

