



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROJÓN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPTO. QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0676-43	FECHA:	20/06/2024



Modulo 1: Foto 1 Sustitución de lamina troquelada en la cocina



Modulo 1: foto 2 sustición de estructura de soporte.



Modulo 1: Foto 3: Sustitución de puerta por puerta tipo reja



Modulo1: Foto 4 Sustitución de pila



Modulo 2: Foto 5: Modulo 2 Instalaciones de balcón de hierro en ventanas



Modulo 2: Foto 6: Modulo 2 Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerarlas por el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUIN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPTO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0676-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: Cancha de Basquet Bol: Reparación de torta de concreto



Foto 8: Cancha de Basquet Bol: Sustitución de la mina por lamina troquelada.



Foto 9: Muro Perimetral: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

