



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacuch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0680-43	FECHA:	20/06/2024




Foto1: Patio, reparación de plancha de concreto.




Foto 2: Patio, reparación de plancha de concreto



Foto 3: Patio, reparación de plancha de concreto.




Foto 4: Muro perimetral, reparación de muro perimetral






Foto 5: Muro perimetral, reparación de muro perimetral




Foto 6: Muro perimetral, reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

