

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIBUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0683-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 7 Módulo 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8 Módulo 4: Sustitución de estufa rural (completa) chimenea de concreto



Foto 9 Módulo 5: Sustitución inodoro




Foto 10 Módulo 6: Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana y Sustitución de barandas de metal



Foto 11 Módulo 6: Mantenimiento de gradas




Foto 12 Módulo 2: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

h, eg ous tai'n

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

