



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0924-43	FECHA:	20 / 06 / 2,024



Foto1: Modulo 1: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de chimenea de metal



Foto 3: Modulo 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Modulo 2: Sustitución de inodoros



Foto 5: Modulo 2: Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos




Foto 6: Muro Perimetral: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Christobal Castro</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0924-43	FECHA:	27 / 05 / 2,024



Foto 7: Pintura General: Pintura de muros interior y exterior.

Foto 8: Patio: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Christobal Castro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

