



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0924-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Modulo I : Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 2: Modulo II: Sustitución de laminas, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo II: Sustitución de inodoros.



Foto 4: Modulo 2: Sustitución de pila de concreto dos lavaderos.



Foto 5: Modulo 2: Mantenimiento de estructura de puertas.



Foto 6: Muro perimetral: Reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Cristobal Castro LS*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

