



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVI0       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0924-43	FECHA:	29 de agosto 2024



Foto1: Modulo 1: Sustitución de Piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 2: Mudulo 1: Sustitución de chimenea de metal.



Foto 3: Modulo 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Modulo 2: Sustitución de inodoros.




Foto 5: Modulo 2: Sustitución de pila de concreto dos lavaderos.



Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento de estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Christobal castro                    
 Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Míxta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0924-43	FECHA:	29 de agosto 2024



Foto 7: Muro perimetral: Reparación de muro de contención



Foto 8: Pintura general : Pintura de muros interior y exterior.



Foto 9: Patio: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Cristóbal Castro*                  

Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público