

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacaguex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-1256-43	FECHA:	6/05/2024



Módulo 1: Reparación de piso de torta de cemento



Módulo 2: Red de agua potable, sustitución de tubería línea principal



Módulo 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, sustitución de lamina, sustitución de estructura de soporte




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--