



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacagux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-1256-43	FECHA:	29/05/2024



MODULO 1 REPARACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



FOTO 2



MODULO 2 SUSTITUSION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS, SUSTITUSION DE LAMINA POR ESTRUCTURA DE SOPORTE



MODULO 3 RED DE AGUA POTABLE SUSTITUSION DE DE TUBERIA LINEAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

