

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3422-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Suministro e instalación de balcón de metal



Foto 2: Sustitución de techo



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de puertas de metal



Foto 5: Sustitución de vidrios




Foto 6: Sustitución de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

