



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3422-43	FECHA:	30/07/2024



Desinstalación de lámina existente



Desinstalación de Estructura de soporte de metal existente



Instalación de estructura de soporte de metal e instalación de lámina troqueladas de aluzinc calibre 26



Sustitución e Instalación de puertas nuevas de metal



Limpieza y Sustitución de Vidrios.



Suministro e instalación de balcón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

