



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3422-43	FECHA:	23/08/2024



**Estructura y lámina nueva instalada y finalizada con éxito**




**suministro y balcones instalados con éxito**




**Puertas nuevas instalada. Proceso finalizado satisfactoriamente**



**Foto 4: sustitución e instalación de vidrios.**




**Vidrios nuevos instalados en su totalidad satisfactoriamene**



**Proceso de remozamiento finalizado al 100% satisfactoriamente beneficiando a todos los niños y niñas del establecimiento. Mil gracias MINEDUC.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

