



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALEMOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3425-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1 Modulo 1 Cambio de láminas y mantenimientos de costaneras.



Foto 2 Modulo 2 Sustitución de vidrios e instalación de balcones



Foto 3 Patio Reparación de patio de concreto.




Foto 4 Modulo 3 Fabricación e instalación de puertas de metal.





Foto 5 Modulo 3 Sustitución de indoro y pila.



Foto 6 : Pintura General Sustitución de pintura parte exterior e interior del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

