



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALEMOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3425-43	FECHA:	19/08/2024



Foto1: Modulo 1 Cambio de láminas y mantenimientos de costaneras.



Foto 2: Modulo 2 Sustitución de vidrios e instalación de balcones



Foto 3: Patio Reparación de patio de concreto



Foto 4: Modulo 3 Fabricación e instalación de puertas de metal




Foto 5: Modulo 3 Sustitución de inodoro y pila



Foto 6: Pintura General Sustitución de pintura parte exterior e interior del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director

