

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Camanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3429-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto1: modulo 1: sustitución de estructura portante de madera y sustitución de lámina de aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1: sustitución de lámina por lámina de aluzinc calibre 26



Foto 3: modulo 1: sustitucion de vidrios



Foto 4: modulo 1: pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: modulo 1: mantenimiento de planchas de concreto de patio




Foto 6: Modulo 1: cambio de chapas y mantenimiento de puertas

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

