

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Camanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3429-43	FECHA:	16 de octubre de 2024



Foto 1: módulo 1 reparación de planchas concreto patio



Foto 2: módulo 1 sustitución de chapas de puertas



Foto 3: módulo 1 sustitución estructura soporte de techo



Foto 4: módulo 1 sustitución de lámina troquelada




Foto 5: módulo 1 reparación planchas de concreto patio



Foto 6: módulo 1 pintura de muros exteriores e interiores


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.