



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Camanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-3429-43	FECHA:	6 de agosto de 2024



Foto 1: módulo 1 y 2: sustitución de lamina de aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo 1 y 2: sustitución de estructura portante de lámina, debido a deterioro



Foto 3: módulo 1 y 2: sustitucion de vidrios



Foto 4: módulo 1 y 2: pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: módulo 1 y 2: mantenimiento de planchas de concreto de patio




Foto 6: Módulo 1 y 2: cambio de chapas y mantenimiento de puertas

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

