



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO 2DO. CENTRO RÍO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-4545-43	FECHA:	8/07/2024



Modulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Patio: Sustitución de torta de concreto por adoquin decorativo



Modulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rabto Lojín Lin

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

