

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0001-43	FECHA:	2024-02-21



Foto 7 : Sustitución de inodoro



Foto 8 : Sustitucion de inodoro




Foto 9: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 10: Reparación de cuneta de concreto




Foto 11: Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura)



Foto 12: Sustitucion de flipones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de 


Firma y Sello Director Centro Educativo 