

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO EL CARRIZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0001-43	FECHA:	2024-07-21



Foto7: Sustrucción de sanitarios.



Foto 8: Sustrucción de sanitarios.



Foto 9: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 10: Reparación de cuneta de concreto.




Foto 11: Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura)




Foto 12: Sustrucción de flipones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

