



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XETEMABAJ SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/24



Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA



Foto 2: INSTALACION DE VIDRIOS EN MAL ESTADO Y BALCONERIA EN VENTANAS DE AULAS



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INSTALACION DE CANALES EN TECHOS



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS




Foto 6: CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS DE AULAS

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XETEMABAJ SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/24



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío de San Bartolomé Jec. El Quiché

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

[Firma]

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ RIVERA SANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493