



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Bartolomé Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacomanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0008-43	FECHA:	2/26/2024



Foto 1: Sustrucción de laminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de pintura en paredes exteriores e interiores




Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de lámparas tipo LED



Foto 5: Sustrucción de banqueta alrededor de la cocina por filtración de agua el la temporada de invierno




Foto 6: Mantenimiento a estructura de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hoja

D. T. A

Firma y sello del Presidente de la COP



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

