



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Bartolomé Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacomanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0008-43	FECHA:	7/19/2024



Foto1: Sustitución de laminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de pintura en paredes exteriores e interiores




Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de lámparas tipo LED, apagadores, tomacorrientes, y cableado



Foto 5: Sustitucion de banqueta alrededor de la cocina por filtracion de agua en la temporada de invierno, puerta y plancha.




Foto 6: Mantenimiento a estructura de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

D. G. A

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

