



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Bartolomé Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacomanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0008-43	FECHA:	7/19/2024



Foto 1: Sustitución de láminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capote, mantenimiento a estructura de soporte de metal y puerta



Foto 2: Sustitución de pintura en paredes exteriores e interiores, y mantenimiento de piso



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de lámparas tipo LED, plafoneras, apagadores, tomacorrientes y cableado eléctrico



Foto 5: Sustitución de banqueta alrededor de la cocina por filtración de agua en la temporada de invierno, fabricación e instalación de 1 puerta y sustitución de 1 plancha.



Foto 6: Mantenimiento a estructura y puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

D. Ⓣ A

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

