



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Bartolome Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Muluva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0013-45	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Necesidad de reparación de la torta de cemento



Foto 2: Torta de cemento en construcción



Foto 3: Emparejamiento del terreno



Foto 4: Colocacion de balcones



Foto 5: Colocacion de balcones en todas las ventanas



Foto 6: Construccion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

