



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Bartolome Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Muluva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0013-45	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Necesidad de reparación de la torta de cemento



Foto 2: Torta de cemento ya terminada



Foto 3: Balcones en ventanas




Foto 4: Colocacion de balcones



Foto 5: Colocacion de valcones en todas las ventanas




Foto 6: Proyecto terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

