



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San BartoloméJocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 17 - 0026 - 43	FECHA:	



Foto1: Mejoramiento y cambio de techo



Foto 2: Reparación de puertas, pintada y cambios de puertas



Foto 3: Cambio de pintura a las aulas del establecimiento



Foto 4: Cambio de accesorios, de tanques y tazas del servicio sanitario



Foto 5: Reparación de las tapas de concreto del biodigesor



Foto 6: Colocación de Balcones para la seguridad del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

