








REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0691-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24
 <p>Foto 1: FALTA DE BALCONES DE SEGURIDAD EN PARTE POSTERIOR DEL MODULO.</p>		 <p>Foto 2: INTERIOR DE AULAS, SIN PINTURA.</p>	
 <p>Foto 3: AULAS EN MUY BUEN ESTADO PERO SIN PINTURA EN AREA DE TECHOS (LOSA).</p>		 <p>Foto 4: PARTE POSTERIOR DEL SEGUNDO NIVEL, TAMPOCO CUENTA CON PINTURA.</p>	
 <p>Foto 5: PUERTAS DE METAL DE AULAS, CON PINTURA EN MAL ESTADO.</p>		 <p>Foto 6: PUERTAS DE METAL DE LOS SANITARIOS, DETERIORADAS.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPEF</p>		 <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0691-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/03/24



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493