





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CANTÓN PATZCAMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZCAMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0692-43	FECHA:	22/07/2024

	
Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS	Foto 2: Sustitución de focos y cableado

	
Foto 3: SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS DE MADERA POR CONCRETO	Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

	
Foto 5: Pintura general	Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la ORF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público