



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | QUICHE | MUNICIPIO | SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TACACHAT, SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-17-0932-43. | FECHA: | 15 de mayo de 2024. |



Foto1: En proceso de la colocacion del techo de lamina troquelada



Foto 2: En proceso del cambio de las 4 puertas.



Foto 3: En proceso el cambio de vidrios en todas las ventanas.



Foto 4: En proceso de colocacion de tubos cuadrados y costaneras a cambio de las vigas de madera.




Foto 5: En proceso en el sistema electrico.



Foto 6: En proceso de cambio de pintura en la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Pedro Ajbác Ixcoy. Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Juan Cesar Osorio yat. Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|