



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Bartolomé Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chocorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0933-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Sustrucción de Lamina, por Lamina Troquelada Aluzinc



Foto 2: Instalacion de Lamina Torquelada




Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 4: Pintura en Muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustrucción de Capote




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo de Padres de Familia Caserío Chocorral San Bartolomé Jocotenango, El Quiché	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOCORRAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL QUICHE
--	---	---	--