



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Bartolomé Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chocorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0933-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustitución de Lamina, por Lamina Troquelada Aluzinc



Foto 2: Instalacion de Lamina Torquelada



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Pintura en Muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitucion de Capote




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesus Ramirez Romero
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

